



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

Płock, dnia 19.11. 2019 r.

WOP-I-ZO.0003.693.2019.AK

**Pan  
Tomasz Kominek  
Radny Rady Miasta Płocka**

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą miernika pomiaru jakości powietrza zainstalowanego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Płocku informuję, iż:

Awaria miernika została zgłoszona do wykonawcy, który potwierdził problem z sygnalizacją kolorem miernika. Wystąpił tam błąd w sterowaniu wskaźnikiem LED. Zaraz po zgłoszeniu błąd ten został naprawiony co potwierdził pracownik Wydziału Kształtowania Środowiska poprzez wizytę w terenie.

Pragę poinformować, że na stronie internetowej pomiary pokazywane były cały czas w sposób poprawny gdyż błąd występował tylko w sposobie sterowania lokalnym wskaźnikiem LED.

W przypadku gdyby taka sytuacja się powtórzyła, proszę o przekazanie informacji do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka - osoba do kontaktu Pani Joanna Tomaszewska-Bielkowska.

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
Miasta Płocka  
*Piotr Dyskiewicz*

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Wydział Obsługi Rady Miasta Płocka,
3. Wydział Organizacyjny
4. WKS-I aa

URZĄD MIASTA PŁOCKA  
Wydział Obsługi Rady Miasta  
09-400 Płock, pl.Stary Rynek 1  
2019 - 11 - 19